

**东华北路以东、兴隆街以北、羊村路以西
地块土壤污染状况调查报告
(公示版)**

委托单位：临城县自然资源和规划局

编制单位：中冶一局环境科技有限公司

编制时间：二〇二四年八月

一、地块概况

东华北路以东、兴隆街以北、羊村路以西地块位于河北省邢台市东华北路以东、兴隆街以北、羊村路以西，地块中心坐标为东经 114.57224° ，北纬 37.11085° ，占地面积约 106312.49m^2 （约合 159.468 亩）。调查地块历史上为农田，2012年，农作物种植面积减少，多改种树木，地块中部建设养羊场；2018年，地块南部分区域用于堆放地块南侧吕家屯新区的开槽土；2023年10月，养羊场范围扩大，为停产闲置状态，地块南部堆土已全部清运。目前，地块内养羊场建筑尚未拆除，农田区域种植杨树、玉米。

该地块未来拟规划为居住用地，对照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）的要求，确定本项目执行第一类用地筛选值。

二、地块污染状况结论

经调查，东华北路以东、兴隆街以北、羊村路以西地块土壤中各检测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值的要求。

根据检测结果分析，本地块达到第一类用地标准，因此本地块可作为科研用地使用。

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），地块土壤污染状况调查工作到该阶段（技术路线第二阶段）结束。